



**AUTORITETI KOMBËTAR
PËR SIGURINË KIBERNETIKE**

**Dobësi Kritike e Marrjes së Llogarisë në Pajisjet CCTV
Honeywell**

Data: 18/02/2026
Version: 1.0

Përmbajtja

Përmbledhje Ekzekutive	2
Informacione Teknike	2
Rekomandime	2

Përmbledhje Ekzekutive

Është identifikuar një dobësi kritike sigurie që ndikon në shumë produkte kamerash CCTV të bazuara në IP të Honeywell.

Informacione Teknike

Një dobësi kritike sigurie është identifikuar që ndikon në shumë produkte kamerash CCTV të bazuara në IP të Honeywell.

Përmbledhje e dobësive

- ID e CVE: CVE-2026-1670
- Ashpërsia: Kritike (CVSS 9.8)
- Vektori i sulmit: Në distancë / Rrjet
- Kërkohet autentifikim: Asnjë
- Ndërveprimi i përdoruesit: Asnjë
- Ndikimi: Marrja e plotë e llogarisë, akses i paautorizuar në kamera

Produktet e prekura:

- Honeywell I-HIB2PI-UL 2MP IP
 - o Versioni: 6.1.22.1216
- Honeywell SMB NDAA MVO-3
 - o Versioni: WDR_2MP_32M_PTZ_v2.0
- Honeywell PTZ WDR 2MP 32M
 - o Versioni: WDR_2MP_32M_PTZ_v2.0
- Honeywell 25M IPC
 - o Versioni: WDR_2MP_32M_PTZ_v2.

Rekomandime

AKSK rekomandon :

- Izoloni kamerat e prekura nga interneti publik: Blllokoni aksesin hyrës në firewall-e dhe routerat
- Aplikoni menjëherë përditësimet e firmware-it sapo të bëhen të disponueshëm versionet e patch-uara.
- Kufizoni ndërfaqet e menaxhimit: Lejoni akses vetëm nga IP të brendshme të besueshme ose VPN.